

CLIENTE EM FOCO

Sr. Clodovil Luiz Bedin
Encarregado de Armazenagem.
Chapada
Armazéns Gerais
São Gabriel do Oeste/ MS



Antigamente havia muita condensação no telhado do armazém o que obrigava a destinar um funcionário para quebrar um pouco as crostas que se formavam na superfície da massa de grãos. Hoje, com a instalação do Sistema Cycloar, tanto na soja quanto no milho, a superfície da massa de grãos está em perfeitas condições.

Em virtude do uso do Cycloar, não houve mais condensação, não aparece mais grãos embolorados.

Notamos ainda que o grão ficou mais

pesado, o que nos levou a perceber maior sobra de armazém em relação aos anos anteriores. Mesmo que em alguns casos, caia um pouco a umidade, o peso específico se mantém, ou seja, notou-se ganho real.

Antes da implantação do Cycloar, o silo 1 condensava a ponto de pingar água ao seu redor de maneira bem visível. Hoje, após a implantação do Cycloar nesse silo, tanto a secagem quanto o resfriamento são mais rápidos que os demais silos sem que haja condensação.

Nos silos onde não temos Cycloar, o produto baixa a umidade e perde peso, podendo-se perceber que a massa de grãos fica mais leve. É bastante claro que onde temos Cycloar, mesmo que haja alguma pequena redução da umidade, ainda assim o peso específico se mantém. Hoje já se sabe que onde há Cycloar, a quantidade de produto que se espera ter é a que vai sair. Dificilmente é menos. Sem dúvida, indico o uso do Cycloar.

Nos visite: You Tube

Grãos deteriorados pela condensação

Tecnologia Simples para Eliminar Prejuízos na Armazenagem!

Cycloar[®]
exaustão-aeração

0800 6453355

www.cycloar.com.br - sao@cycloar.com.br