


CLIENTE EM FOCO

Múltiplos Problemas


A Ciagro Comércio Importação e exportação de produtos agropecuários Ltda., de São Borja, RS, trabalha na comercialização de arroz e sementes e, por conta disto, possui 12 silos. Até pouco tempo ele tinha problemas ao armazenar o arroz, por conta da condensação que acontecia na região do “chapéu” do silo, e também percebia que os grãos grudavam na parede do silo, por conta da “suadeira” que acontecia na unidade de armazenamento. “Toda esta humidade favorecia o surgimento de pontos de fungos que também prejudicava o produto”, lembra o diretor da Cerealista, Charles Dalmaso.

Ele lembra que com estes problemas todos, tinha uma redução de 150 sacas por silo. Isto tudo mudou a partir da aquisição do Sistema de Exaustores Cycloar, instalados em 11 unidades. “Hoje nosso arroz aumentou muito o nível de qualidade que já tinha porque eliminamos todos estes problemas”, afirma Charles. Conforme diz, com o Cycloar também houve a redução na conta de luz pela diminuição no uso da aeracão. finaliza.


Nos visite: YouTube


Grãos deteriorados pela condensação


Tecnologia Simples para Eliminar Prejuízos na Armazenagem!
Cycloar[®]
 exaustão-aeração

0800 6453355
 www.cycloar.com.br - sao@cycloar.com.br